

PS3000 掃描系統



即插即用，安裝簡易

全自動追蹤鋁型材

鏡頭瞄準可選擇手動調節

可進行連續可靠的溫度測量

追蹤測量多腔式模具的單獨
型材溫度

特色：

兩種掃描模式：

- 搜索最高溫度點

- 連續掃描（擺動模式）

可調節的掃描範圍達 $\pm 25^\circ$

可調節的掃描步進從 0.1° 到 5°

可調節的掃描時間

最小工作距離1米





Figure 1 鋁型材



禹碩有限公司

高雄市三民區大順二路147號五樓之五

Tel: +886-7-3868022

Misgav Industrial Park
Misgav 20174, ISRAEL
Tel: +972-4-9990025, Fax: +972-4-9990031
E-Mail: 3t@3t.co.il, Web: www.3t.co.il
Web: www accuratesensors.com